

บทคัดย่อ

การปรับปรุงและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเดาผลไอลีช์ฟิ้งในกระบวนการหล่อ ของกลุ่มหัตถกรรมหล่อทองเหลืองบ้านปะอوا

เดาผลแบบหล่อไอลีช์ฟิ้ง ตามกรรมวิธีแบบโบราณของชาวบ้านปะอัวจากการเข้าไปศึกษาพบว่า ปัญหาของเดาผลไอลีช์ฟิ้ง คือ ตะแกรงเหล็กสำหรับวางแผนหล่ออยู่สูงเกินไป ทำให้ได้รับความร้อนไม่เต็มที่ ต้องใช้เวลามากในการเผาน้ำและถินเปลี่ยนเชื้อเพลิง ซึ่งใส่ฟืนด้านหน้าและด้านหลังตำแหน่งไปทำให้ใส่ฟืนได้น้อย ไม่มีปล่องควันและเกิดเหม็นทำให้สูญเสียความร้อนออกจากเตาและเพดานของอาคารเกิดความสกปรก รวมเลื่อนไม่สามารถใช้งานได้และขัดขวางการทำงาน สภาพของเตาไม่การเรื่อมและชำรุด เช่น รอยเชื่อมแยกออก เกิดสนิมและสีลอกหลุดออก ส่งผลให้ประสิทธิภาพการทำงานของเตาต่ำ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้เข้าไปทำการปรับปรุงแก้ไขเตาเพื่อให้ประสิทธิภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่ ในปัจจุบัน

จุดที่ปรับปรุง คือ ตะแกรงเหล็กสำหรับวางแผนหล่ออยู่สูงเกินไป ซึ่งใส่ฟืนอยู่ในระดับต่ำทำให้ใส่ฟืนได้น้อย ไม่มีปล่องควันและเกิดเหม็นทำให้สูญเสียความร้อนออกจากเตา เพดานของอาคารเกิดสกปรก รวมเลื่อนไม่สามารถใช้งานได้ ไม่สะดวกในการทำงาน สภาพเตาเกิดการชำรุดและเกิดสนิม สีลอกหลุดออก

ข้อมูลก่อนปรับปรุงพบว่า เมื่อทำการเผาแบบหล่ออุกกระพรวนขนาดใหญ่ ปรากฏว่าชิ้นงานที่ได้มีคุณภาพประมาณ 40-50 เปอร์เซ็นต์ ของชิ้นงานทั้งหมด และหลังจากที่ได้ปรับปรุงแล้ว ได้ผลดั้งนี้ คือ เมื่อทำการเผาอุกกระพรวน 10ชิ้น ลูกกระดิ่ง 2ชิ้น หม้อน 4ชิ้น ฝาหมอน 6ชิ้น ขัน 7ชิ้น ชิ้นงานเสียเฉพาะขัน 3ชิ้น ปรากฏว่าชิ้นงานมีคุณภาพประมาณ 80-90 เปอร์เซ็นต์ จากการทดลองเตาหลังปรับปรุง ทำให้ลดการสูญเสียความร้อนออกจากเตา และลดระยะเวลาในการเผาแบบหล่ออุกกระพรุน แต่มีการสูญเสียเชื้อเพลิงมากขึ้น

ABSTRACT

Improved and Developed For Efficiency of Burnout furnac Case Study:Ban Pa- Ao Brorzeare

According to our study ,the villagers at Ban Pa- Ao are still using the primitive wax – melting furnaces, which cause them several problems. First, the metal grate on which a mould is placed appears too high. Consequently, the heat in the furnace cannot reach it completely so the burning time takes quite a while and therefore it is definitely not fuel savings. Second, both of the front and the rear faggot channels of the furnace are too low so only a small amount of burning wood can be inserted at one time. Besides that, the furnace has got no chimney so it causes some soot, heat waste and some stains on the ceiling. The sliding rail does not work properly. The furnace is also in such bed conditions : a few cracks, rust and bleaching at some welding spots. All of the above-mentioned problems possibly decrease the efficiency of the furnace. Therefore, this study is aimed to improve it .

The working areas :The metal grate which is too high; the low levels of the faggot channels; the chimney which causes soot making some stains on the ceiling; the broken sliding rail and the bed conditions of the furnace in general.

The conditions before the adjustments show that a casting process of a large bell chain can produce about 40-50 percentage of the whole work. After the improvement, another casting process of ten bell chains, two small bells, four small bowls, six bowl lids and seven bowls of which three are broken can make 80-90 percentage of quality work. This experiment after improving the furnace can decrease both heat loss and time waste of a casting process with a higher temperature ,although it still inevitably increases fuel cost.

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ทำโครงการขอขอบคุณ บุคคลต่อไปนี้ที่ได้ช่วยให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

-อาจารย์ สุริยา โชคสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและการแก้ปัญหา

-อาจารย์ อิมแพคดี ทีมน้อมนา อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำนำปรึกษาที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและการแก้ปัญหา

-อาจารย์ มิกกี้ ลี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมโครงการ ที่ได้ให้คำแนะนำนำปรึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเตาเผาที่เป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและการแก้ปัญหา

-ชาวบ้านบ้านปะขาว ที่ให้ความร่วมมือในการปรับปรุงเตาเผาจนสำเร็จ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับเตาห้องแบบเก่าและแบบใหม่

-และขอกราบขอพระคุณ บิคาน มากดา พี น้อง นายแพทบี้จำลอง กิตติวรวิช และญาติๆ ที่เคยเป็นกำลังใจ จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี