

ชื่อเรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพระบบราชการน้ำฝนของโรงพยาบาลพระคริมหาโพธิ์ ปี พ.ศ. 2544”

โดย	1. นายพรพิทักษ์	คดียงแคล้ว	รหัส	41131721
	2. นายสรวุฒิ	สังวันดี	รหัส	41132652
	3. นายสาขัน	พันคูณ	รหัส	41132724
	4. นายอุทัย	หนองอ่อน	รหัส	41133198

บทคัดย่อ

โครงการนี้นำเสนอยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการน้ำฝนของโรงพยาบาลพระคริมหาโพธิ์ บริเวณผู้ป่วยชาย และบริเวณผู้ป่วยหญิง ที่ประสานกับผู้คนน้ำท่วมมาโดยตลอด ขั้นตอนดำเนินการศึกษา และบรรเทาปัญหาน้ำท่วมโดยทั่วไปจะเริ่มนับด้วยการศึกษาสภาพพื้นที่เดิมทั้งทางด้านกายภาพ ประวัติการเกิดน้ำท่วมในพื้นที่ และระบบราชการน้ำฝนเดิมที่มีอยู่ ในพื้นที่ เพื่อรับร่วมข้อมูลซึ่งจะนำมาใช้ในการตัดสินใจและกำหนดแนวรบพื้นที่และพื้นที่ปิดล้อมย่อยต่อไป

จากการศึกษาพื้นที่บริเวณผู้ป่วยชายและพื้นที่บริเวณผู้ป่วยหญิง โดยใช้แผนกอกแบบที่กาง การกลับ 10 ปี ช่วงเวลาเด้งแต่ 20 นาที ถึง 2 ชั่วโมง พบว่าสาเหตุการเกิดน้ำท่วมนั้น เนื่องจากพื้นที่ศึกษางานส่วนยังไม่มีระบบราชการน้ำ และระบบราชการน้ำเดิมไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อปริมาณฝนที่ตก แรงน้ำดีน้ำเขินอุดตัน พื้นที่มีความลาดชันน้อย ไม่สามารถเรียนจึงมีน้ำขังเป็นแหล่งขนาดเด็กทั่วพื้นที่ แรงระบายน้ำรอนอาคาร ไม่มีท่อเชื่อมต่อ กับระบบกายนอก น้ำจึงสันออกมาก้าบงคากะและถนน การศึกษาระบายน้ำรอนบนพื้นที่เดิมและขนาดของถนนที่ต้องการจะต้องปรับเปลี่ยนเพื่อให้สามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้

ดังนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างระบบราชการน้ำ ในกระบวนการทางน้ำจึงควรสร้างระบบราชการน้ำขึ้นมาใหม่ พร้อมทั้งการปรับปรุงคงอยเดิม ปรับพื้นที่ให้เรียบ และให้มีความลาดชันในทิศทางเข้าสู่แรงระบายน้ำ โดยงานจุดต้องทุบแรงระบายน้ำเดิมที่ใช้การไม่ได้แล้ว สร้างใหม่ และเชื่อมระบบกายน้ำรอนอาคารกับระบบกายน้ำรอนบนอก

ABSTRACT

This project focuses on the assessment of drainage system of the PHASHIMAHAPHO hospital which faces the flooding problem.

In the flood mitigation is commenced by studying the physical characteristics of the area. Moreover , the history of flood occurrence, the present flood protection and drainage facilities were reviewed and used to delineate the boundary of the area and sub polder area.

By considering those area using the 10 years return period design rainfall in the interval time 20 min. to 2 hr. , a major cause of flooding is found to be main area does not have the efficient drainage system and a lacking of efficient drainage system.

Therefore the method introduced by this present study are constructing the new drainage system and improving the old drainage system.

กิตติกรรมประกาศ

กลุ่มผู้ทำโครงการขอรับพระราชทาน อ. ฤกษ์ชัย ศรีวารมาศ และ อ. วีระพันธ์ ศรีสม อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้ให้คำปรึกษาในการทำโครงการนี้ และช่วยแนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีระบบ และชั้งชั้งขั้ยตรวจสอบการทำงานในขั้นตอนต่างๆ และช่วยแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น กลุ่มผู้ทำโครงการขอรับพระราชทาน อ. สะพัน แก่นยากร อ. กิตติศักดิ์ ขันดิยวัชย และ อ.อิทธิพงศ์ พันธ์นิภูต อาจารย์ประจำภาควิชาศึกษา โฆษณา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ให้แนะนำในการทำโครงการนี้ กลุ่มผู้ทำโครงการขอรับพระราชทาน พี่กันแต่บุคลากร ประจำภาควิชาศึกษา โฆษณา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ได้ให้ความช่วยในเรื่องทำหนังสือที่ติดต่อทั้งราชการเพื่อทำโครงการในครั้งนี้