

**Project Report No.CE 001 / 2007**



**The Failure of Soldier Pile Wall at Bahn-Tupthai Ubonratchathani**

<b>Mr.Praiwan</b>	<b>Jansamutr</b>	<b>ID No. 47131080</b>
<b>Mr.Wiwat</b>	<b>Kitsawat</b>	<b>ID No. 47131471</b>

**This is the report of the Fourth – Year Project assignment submitted in  
Partial**

**Fulfillment of the Requirements for the Bachelor degree of Engineering  
Department of Civil Engineering  
The Faculty of Engineering  
Ubon Ratchathani University**

ชื่อปริญญาโท การวิบัติของกำแพงกันดินแบบ Anchored Soldier Pile

โดย นายไพรวลัย จันสมุท  
นายวิวัฒน์ กิจสวัสดิ์

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ฉัตรภูมิ วรรณจันทร์

อาจารย์ผู้ร่วมประเมินโครงการ

(ดร.ฉัตรภูมิ วรรณจันทร์)

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ.ดร.นท แสงเทียน)

กรรมการผู้ร่วมประเมินโครงการ

(ผศ.อิทธิพงษ์ พันชนีกุล)

กรรมการผู้ร่วมประเมินโครงการ

**Thesis Title: Failure of Anchored Soldier Pile**

By Mr.Praiwan Jansamutr

Mr.Wiwat Kitsawat


Department Civil Engineering

Thesis Adviser Dr.Chatphum Viratjan




(Dr. Chartrabhumi Viratjandr)

Thesis Adviser



(Assistant Professor Dr.Note Sangtian)

Committee



(Assistant Professor Ittiphong Phannikul)

Committee