## ชื่อปริญญาจิงเบร์ าปัจจัยที่มีผสต่อความสามารถในการทากวามสะอา<mark>ดดัวเองของมอร์ด้าร์"</mark>

โดย	មានតា សិក្សាអ្នកទីទូ	นิตอินทร์	รทัศประจำตัว 5213400315
	WHAT (BULK)	นุ้มใหสา	วทัศประจำตัว 5213411825

សាល់សា ស្រែក ស្រែក

อาจารที่ปรึกษา วศเคร. ก็ค่าศักด์ ขับติยวิชัย

## บทคัดยอ

ปริจูญานิพบซ์อบับนี้กำการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อกวามสามารถในการทำกวามสะกาด ค้าแบงเองกร์สำรักายไล้แสงขาว โดยใช้การกระตุ้นปฏิกิริยาซึ่งแสงบนพื้นผิวของวัสดุมอร์ต้าร์ โดยมีโทกกกใชต์และซึ่งก็กอกใชด์ เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาซึ่งแสงบนพื้นผิวของวัสดุมอร์ต้าร์ โดยมีโทกการเกิดปฏิกิริยา รวมถึง ประสาทิภาพในการย่อยสลายคราบสกปรกที่ยึดเกาะอยู่บนพื้นผิวของวัสดุมอร์ต้าร์ที่ปรับปรุงส่วนผสมที่แตกต่างกัน จากการทดสอบและเปรียบเทียบกับผสทย โดยสารกึ่งตัวทำในถัดราส่วนผสมที่แตกต่างกัน จากการทดสอบและเปรียบเทียบกับผสทย โดยสารกึ่งตัวทำในกัดราส่วนผสมที่แตกต่างกัน จากการทดสอบและเปรียบเทียบกับ หลายสอบของวัสดุมอร์ต้าร์ที่ปรับปรุงส่วนผสมโดยสารกึ่งตัวนำภายใต้การฉายแสงขาว มีถัดราก เรย่อยสลายคราบสกปรกดีกว่าวัสดุมอร์ต้าร์ปกติ โดยผลทดสอบของสารกึ่งตัวนำใหทาเนียมใด ออกใชด์จะมีประสิทธิภาพของกุณสมบัติการทำความสะอาดตัวเองสูงกว่าสารกึ่งตัวนำซึงก์ออก ใชด์ เนื่องจากสารใหทาเนียมใดออกใชด์จะไม่ส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาใชเดรชั่น แตกต่างจาก สารชิงค์ออกใชด์ที่ต้องควบคุมอัตราส่วนผสมระหว่างชิงค์ออกใชด์ต่อซีเมนต์ เพราะส่งผล กระทบต่อระยะกรก่อตัวและการพัฒนากำลังรับแรงอัดของวัสดุมอร์ด้าร์ที่ปรับปรุงส่วนผสมเมื่อ เปรียบเทียบกับวัสดุมอร์ด้าร์ทั่วไป

## Project Title "Factors affecting on self-cleaning ability of mortar"

By Miss. Kanyanut Nit-in ID No. 5213400315

Miss. Piyaporn Humtaisong ID No. 5213411825

**Department** Civil Engineering

Project Advisor Assoc, Prof. Dr. Kittisak Kuntiyawichai

## Abstract

The project report studies the factors affecting the self-cleaning ability of mortar under white light using photocatalysis technique. Two types of catalysts, i.e. titanium dioxide (TiO<sub>2</sub>) and zine oxide (ZnO) were adopted in this study. The experiments focused on the self-cleaning ability and photocatalysis process of the mortar. The results informed that a development of mortar cement via a modification composition by adding either titanium dioxide or zine oxide to clean the surface itself under white light and UV-irradiation. The main purpose was to study the self-cleaning property, mechanism, and degradation capacity of the modified mortar cement. It could be found from the experimental results that the degradation rate on the surface of modified mortar cement under white light irradiation was higher than that of the unmodified mortar cement. The mortar cement with adding titanium dioxide showed higher degradation rate under white light irradiation than the one with adding zine oxide. The probably reason to describe the results is that titanium dioxide had no effect on hydration whilst the weight ratio of zine oxide to cement had a significant effect on the curing time and compressive strength.